

車いす定期安全点検票

実施年月日 2023年 7月 4日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー MIKI

管理番号 21

仕様 介助(モジュール)

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2023年 7月 4日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー MIKI

管理番号 22

仕様 介助(モジュール)

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2023年 7月 4日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー カワムラサイクル

管理番号

1

仕様 介助(モジュール)

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | | ✓ | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2023年 7月 4日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

26

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | | ✓ | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2023年 7月 4日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

60

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | | ✓ |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2023年 7月 4日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

29

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|-----------------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | △ | | 膨らんで曲がっているが使用は可 |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

サイドガードが湾曲して膨らんでおり、癖になっている。使用には問題し。
要因は使用者の体格に合わなかった事と推察する。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2023年 7月 4日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー MIKI

管理番号 30

仕様 介助

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者 特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2023年 7月 4日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー 松永製作所

管理番号

27

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2023年 7月 4日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー 松永製作所

管理番号

17

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|--------------|---|----|----|--------|
| フレーム | A | 1 フレーム | ✓ | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 介助ブレーキレバー | ✓ | | | |
| | | 2 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | | |
| | | 3 介助ブレーキの効き | ✓ | | | |
| ブレーキ | C | 1 ブレーキ | ✓ | | | |
| タイヤ | D | 1 タイヤ | ✓ | | | |
| | | 2 虫ゴム | ✓ | | | |
| | | 3 空気圧 | | | ✓ | |
| リム | E | 1 リム・スポーク | ✓ | | | |
| キャスター | F | 1 キャスター | | | ✓ | 毛絡み小清掃 |
| フットサポート | G | 1 フットサポート | ✓ | | | |
| アームサポート | H | 1 アームサポート | ✓ | | | |
| ハンドリング | I | 1 ハンドリング | — | — | — | |
| サイドガード | J | 1 サイドガード | ✓ | | | |
| 座面 | K | 1 バックサポート | ✓ | | | |
| | | 2 座面シート | ✓ | | | |
| 清掃 | L | 1 消毒 | | | ✓ | |

所見

キャスターに髪の毛の絡みが目立ったので清掃を実施した。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2023年 7月 4日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

11

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | | ✓ | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治

