

# 車いす定期安全点検票

実施年月日

2023年 8月 23日

奥多摩町社会福祉協議会

メーカー

カーマメディカル

管理番号

5

仕様

自走式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー		✓	
		3	介助ブレーキの効き		✓	異常音
ブレーキ	C	1	ブレーキ		✓	劣化
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム	—	—	—
		3	空気圧	—	—	—
リム	E	1	リム・スポーク		✓	振れが大きい
キャスター	F	1	キャスター	✓		
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート		✓	破れ
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓		
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒			✓

所見

インドのメーカーであり部品の調達が困難。かつ安全性表記、製造年不明  
経年的劣化につき利用中止を要請します。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす  
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治

