

車いす定期安全点検票

実施年月日

2023年 10月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

23

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2023年 10月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

28

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2023年 10月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

31

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2023年 10月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

61

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|---|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | | | ✓ | 調整済 |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | ✓ | | | |
| | | 2 | ✓ | | | |
| | | 3 | ✓ | | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ✓ | | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | ✓ | | | |
| | | 2 | — | — | — | |
| | | 3 | — | — | — | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | ✓ | | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | ✓ | | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | ✓ | | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | ✓ | | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ✓ | | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | ✓ | | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | ✓ | | | |
| | | 2 | ✓ | | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

ハンドルにガタつきがあり、ネジの緩みが見受けられた。
緩み止め剤を使用して収め、完了しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2023年 10月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

71

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | | ✓ | 調整済 |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

ブレーキ調整を実施しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2023年 10月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

72

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | | ✓ | 調整済 |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

ブレーキ調整を実施しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治

