

車いす定期安全点検票

実施年月日

2023年 12月 08日

奥多摩町社会福祉協議会

メーカー

日進

管理番号

10

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | | ✓ | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるま
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2023年 12月 08日

奥多摩町社会福祉協議会

メーカー カルマ(海外メーカー)

管理番号

11

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|----------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | △ | | 左リム振れ(中) |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | | ✓ |
| | | | | | | |

所見

左リムに振れあり。2mm以下の為、使用は可能とします。

点検者

特定非営利活動法人くるま
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2023年 12月 08日

奥多摩町社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

12

仕様

介助式(22インチ)

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | | ✓ | 調整済 |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

左右の介助ブレーキより音鳴りの為、調整を実施しました。

点検者

特定非営利活動法人くるま
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2023年 12月 08日

奥多摩町社会福祉協議会

メーカー カルマ(海外メーカー)

管理番号

13

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|----------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | | | ✓ 調整済 |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | | | ✓ 毛絡み清掃済 |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | | ✓ |
| | | | | | | |

所見

介助ブレーキの音鳴り調整を実施しました。
キャスターの毛絡みを清掃しました。

点検者

特定非営利活動法人くるま
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2023年 12月 08日

奥多摩町社会福祉協議会

メーカー

松永

管理番号

14

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるま
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2023年 12月 08日

奥多摩町社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

15

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | | ✓ | 調整済 |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

介助ブレーキより音鳴りのため、調整を実施しました。

点検者

特定非営利活動法人くるま
いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治

