

# 車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 8月 2日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管 理 番 号

大久野老福 2

仕様

自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム		✓		
		3	空気圧		✓		
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	△		一部破損	
座面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

サイドガードの角が一部破損している。現状での使用は可。  
部品としては既に生産していないとの事。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす  
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘治



# 車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 8月 2日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

日進

管 理 番 号

大久野老福 3

仕様

介助式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム		✓		
		3	空気圧		✓		
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	—	—	—	
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

全体的な経年劣化(H.7)

点検者

特定非営利活動法人くるまいす  
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘治

