

車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 8月 2日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

カワムラ

管理番号

本宿老福 1

仕様

自走式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム	—	—	—
		3	空気圧	—	—	—
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター			✓ 毛絡み清掃済
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓		
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒			✓

所見

キャスター毛絡み清掃済

点検者

特定非営利活動法人くるま
いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 8月 2日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

日進

管理番号

本宿老福 2

仕様

介助式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム		✓	
		3	空気圧		✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター		✓	毛絡み清掃済
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	—	—	—
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒		✓	

所見

キャスター毛絡み清掃済
全体的な経年劣化(H,9)

点検者

特定非営利活動法人くるま
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 8月 2日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

本宿老福 3

仕様

介助式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1 フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1 介助ブレーキレバー	✓			
		2 介助ブレーキワイヤー	✓			
		3 介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1 ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1 タイヤ	✓			
		2 虫ゴム	✓			
		3 空気圧			✓	
リム	E	1 リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1 キャスター			✓	毛絡み清掃済
フットサポート	G	1 フットサポート	✓			
アームサポート	H	1 アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1 ハンドリング	—	—	—	
サイドガード	J	1 サイドガード	✓			
座面	K	1 バックサポート	✓			
		2 座面シート	✓			
清掃	L	1 消毒			✓	

所見

キャスター毛絡み清掃済

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治

