

車いす定期安全点検票

実施年月日

2024年 9 月 3 日

奥多摩町社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

6

仕様

自走式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム	✓		
		3	空気圧		✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター		✓	毛絡み清掃済
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓		
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒		✓	

所見

キャスター毛絡み清掃を実施しました。

点検者

特定非営利活動法人くるま
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2024年 9 月 3 日

奥多摩町社会福祉協議会

メーカー

カワムラ

管理番号

7

仕様

自走式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム	—	—	—
		3	空気圧	—	—	—
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター			✓ 毛絡み清掃済
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓		
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒			✓

所見

キャスター毛絡み清掃を実施しました。

点検者

特定非営利活動法人くるま
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2024年 9 月 3 日

奥多摩町社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

8

仕様

自走式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム		✓	
		3	空気圧		✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター		✓	毛絡み清掃済
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓		
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒		✓	

所見

キャスター毛絡み清掃を実施しました。

点検者

特定非営利活動法人くるま
いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2024年 9 月 3 日

奥多摩町社会福祉協議会

メーカー

カワムラ

管理番号

9

仕様

介助式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム	✓		
		3	空気圧		✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター		✓	毛絡み清掃済
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	—	—	—
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒		✓	

所見

キャスター毛絡み清掃を実施しました。

点検者

特定非営利活動法人くるま
いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治

