

車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 7月 31日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

大久野老福 2

仕様

自走式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム		✓	
		3	空気圧		✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター	✓		
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓		
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒		✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 7月 31日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

日進

管理番号

大久野老福 3

仕様

介助式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム		✓	
		3	空気圧		✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター	✓		
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	-	-	-
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒		✓	

所見 ブレーキが効かないという連絡あり。点検の結果、異常は見つからなかった。動作確認済

点検者 特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治

