車いす定期安全点検票

実施年月日

2025年 10月 2日

奥多摩町社会福祉協議会		メーカー	<u>MIKI</u>
管 理 番 号	21		自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	Α	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	В	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	С	1	ブレーキ			1	ストック部品交換済
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	✓			
		3	空気圧	✓			
リム	Е	1	リム・スポーク	✓			
+. 74	_	4	キャスター				
キャスター	F	1	ナヤスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
フットッパート	u	'	フラドラボード				
アームサポート	Н	1	アームサポート	√			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
<u> </u>			S & 11 10 1				
座 面	K	1	バックサポート	√			
		2	座面シート	√			
\ ± 13	_		νν +				
清掃	L	1	消毒			✓	

所見 2025/07/17点検分 ブレーキバネ不良 ストック部品へ交換し、原状回復完了しました

点検者特定非営利活動法人くるまいす

車いす安全整備士 11034DC



富澤弘治